

Wegeschau Bönebüttel-Husberg (Stand 08.09.2023)

Straße	Mangel	Dringlichkeit	Bemerkung
Bönebüttel Dorf			
Bönebütteler Ring Ecke Heeschen und #11	Vermessungspunkt tiefer als Pflaster		
Parkplatz KIGA	Streugutkiste auffüllen		Wird erledigt
Wieselweg			
#2	Absackung in der Kurve		
Illisweg 7			
#7	Absackung am Rand		
Marderweg			
#17 B	Poller vormals 4 jetzt ?		Ein Wippfostn wurde eingebaut, alles ok dort
Anfang	Ortsschild freischneiden		Wird durch den Gemeindegewerkschafter erledigt
Ecke Bö´damm Bushaltestelle	Schachtdeckel		BH wird ausgebessert
Bushaltestelle Marderweg	Versackungen bis zur Kurve		
#10 Radweg Straßenwechsel	Rote Fahrbahnmarkierungen anbringen		Kreisstraße: Zuständigkeit Kreis
#18/20	Versackung		
Zum Bruch			

#12	Drei Versackungen		
Parkfläche und Straße	Wurzelschaden		
#9	Kleine Versackung, Schacht zu hoch		
#7	Tiefere Versackung		
#5/3	Pflasterung durch Wurzel hochgedrückt		
#10/10a	Versackung Pflaster		
Fußweg zum Teichredder	Radbügel muss aufgefüllt werden		
Sandweg			
#20	Kantstein		
Gegenüber #11/13	Kantstein		
Ecke zum Bruch #1	Kantstein		
#18	Kantstein		
#14	2x Kantstein		
#10	Kantstein		
#9	2x Kantstein, 2x Versackung		
#6	Kantstein		
Kolthoff	Kantstein abgesackt		
#2	Kantstein und Versackung		
#1	2 x Versackung		
#24	Bordstein in Kurve		
Bogenweg			
#2 zu 1	Versackung Laterne und Schacht		
#3	Kantstein		
#12	Laterne Versackung		

#7	Kantstein Versackung + 2x im Bogen Schacht		
#14	Versackung + 2x Kantstein		
Parkfläche	Kantsteine Bogen		Durch Wurzeln beschädigt, hält es langfristig ?
Teichredder	Eine Seite erneuerungsreif		Ist der Bedarf da ?
#8	Absackung		
Fußweg hin zu „zum Bruch“	Wurzelschäden, Bordsteinabsenkung		Glensander nutzen /langlebiger?
#3	Schieberkappe zu tief		
#5	Hydrant zu tief		
Pumpstation	Absackung		
#4	Hecke sehr stark auf Fußweg		Eigentümer ansprechen
#6	Absackung		
Wendehammer Bei kleinem Weg	Schachtdeckel zu tief		
Dorfstraße			
Eine Seite (Claudia)	Asphalt		Gut in Schuss
#26 Parkbucht Beate	Kantsteine		Wirklich notwendig?
Neubau	Ecke Absackung Schacht		
Seite Schulwald Ehrenmal	Banketten		Max Huss ist schon mit dem Teil Richtung Pferdekoppel beauftragt Die Einfahrtsecken zum Schulwald im gleichen Zug durch Max Huss ausbessern lassen
#31	Straßenablauf		
#46	Schacht ausbessern		

Thores Biss Koppel gegenüber #51	Rasengitter setzen (parkende Autos) Rest Material Richtung Dorf am Rand verteilen und auffüllen		
#16	Schieberkappe im Asphalt ausgießen		
Rinne vor Thore Biss	Steine gehen ab in Rinne		
Hasenredder			
Ecke Fasanenweg	Bordsteine müssen abgesenkt wer- den, Risse im Asphalt		
#13	Kantstein Versackung		
#9	Versackung Wasser	Dringend Gefahr in Verzug	
#2	Pflasterung Versackung		
#24/26	Versackung		Mit Besitzer reden, da er dann auch Bäume entfernt und Zaun setzt
Ecke Harderkamp	s. Fotos (Bredenkamp)		
Vorh. Fußweg bis mind. Martinska- pelle gern weiter und Übergang Rich- tung Büttlers Hus	Grds. Gedanken zu einem Radweg machen.		Baulich aufgrund der Enge der Straße/Kurve nicht möglich
Gartengrund #6 Wendehammer	Versackung Übergang Pflasterung		
#41	Absackung ein Stein Auffahrt		
#39-37	Absackung Platten, Schieberkappe zu hoch		
#25	Absackung		
Fußweg Schulsteig Richtung Feuer- wehr	Wurzelschaden		Glensander ?
Sonstige Punkte			
Fußweg am Spielplatz zw. Fasanen- weg und Wittf. Weg	Steine abgesackt, Wurzelschaden		Wird durch Firma behoben

Tasdorfer Weg, Radweg am B'üttler Damm	Rote Markierung am Überweg		Kreis ist zuständig
B'üttler Damm alte Feuerwache bis Bokhorst	Verlängerung Radweg bis Bokhorst oder Wechsel Höhe Thilo oder Verlängerung bis Bokhorst		
Sickfurt	Gesamtzustand des Radweges		Keine Handlungsmöglichkeit
	Tempolimit auf 50 senken		
	Höhe Biogas Straße renovieren		
Ortsdurchfahrt Bönebüttel Dorf			
Plöner Chaussee			
Doppelhaus gegenüber Straßeneinfahrt Dorfstraße	Die Bausstraße muss zurückgebaut werden		Ist in Arbeit, Besitzer weiß bescheid
Kirchsteig (CDU-Weg)	Straßenlaterne ausschneiden		Ehlers beauftragen
Poller auf Fußweg vor Schule	Schlecht sichtbar, da nach Kurve, markieren		Torge Minak hat „Aufkleber“. Aufgabe an Gemeindearbeiter ?
Aufgaben für den Gemeindearbeiter			
Schild „Rad und Fußweg“ im „zum Bruch“ zur K16 hin	Schraube fehlt		
Straßenschild Teichredder	säubern		
ACU Rinne im Kirchsteig/CDU Weg	Säubern inkl. Schacht, evtl. Sinkkasten einbauen, um eine Verschmutzung in Zukunft zu verlangsamen		

Poller auf Fußweg vor Schule	Schlecht sichtbar, da nach Kurve, markieren		Aufkleber von Torge