

# Anlage 1 zu TOP 24.

- kein Handlungsbedarf - gesund
- kein Handlungsbedarf - leicht geschädigt
- Handlungsbedarf



Stadt Neumünster  
 Großflecken 59, 24534 Neumünster / Tel. (04321) 942-0



Frankenstraße  
 Baumbestand  
 aus dem Baumkataster  
 Bearbeiter: M. Bramesfeld  
 Datum: 22.10.2018  
 Maßstab: 1 : 1000

Ausschnitt aus der kommunalen Fachdatenkarte.  
 Vervielfältigungen dürfen nur für den eigenen Bedarf erstellt und nicht an Dritte abgegeben werden. In der Darstellung können Veränderungen berücksichtigt sein, die noch nicht in das Grundbuch übernommen sind. Der Gebäudenachweis kann vom örtlichen Bestand abweichen.



## Ausbau Frankenstraße - Baumbestand Frankenstraße

Baumkataster Nr.	Baumart	Alter (ca.)	Beurteilung iR Verkehrssicherung	Handlungsbedarf Verkehrssicherheit	Herstellung Gehweg	Gebäudeschutz	Maßnahmenempfehlung	
							Verbesserung Baumstandort Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	Sonstige
1	Spitzahorn, rotlaubig	70	leicht geschädigt	kein	Gehwegplatten	Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	Fällung/Stubben roden Neupflanzung aufgrund schlechter Vitalität
2	Spitzahorn, rotlaubig	70	gesund	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	Wurzeln in Auffahrten oberflächlich fräsen
3	Spitzahorn, rotlaubig	70	stark geschädigt	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
4	Spitzahorn, rotlaubig	70	gesund	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
5	Spitzahorn, rotlaubig	80	gesund	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
6	Spitzahorn, rotlaubig	90	gesund	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
7	Spitzahorn, rotlaubig	90	gesund	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
8	Spitzahorn, rotlaubig	60	leicht geschädigt	kein	Gehwegplatten	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
9	Spitzahorn, rotlaubig	60	leicht geschädigt	kein	Gehwegplatten	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
10	Spitzahorn, rotlaubig	90	gesund	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
11	Spitzahorn, rotlaubig	90	gesund	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
12	Spitzahorn, rotlaubig	90	gesund	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
13	Spitzahorn, rotlaubig	90	gesund	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
14	Spitzahorn, rotlaubig	80	leicht geschädigt	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
15	Spitzahorn, rotlaubig	20	gesund	kein	Gehwegplatten	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	
16	Spitzahorn, rotlaubig	20	gesund	kein	Gehwegplatten	Wurzelschnitt Wurzelschutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaikpflasterstreifen Einseitgefälle Straße	

17	Spitzahorn, rotlaubig	90	leicht geschädigt	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzel- schutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaik- pflasterstreifen Einseitigefälle Straße	
18	Spitzahorn, rotlaubig	90	leicht geschädigt	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzel- schutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaik- pflasterstreifen Einseitigefälle Straße	
19	Spitzahorn, rotlaubig	80	leicht geschädigt	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzel- schutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaik- pflasterstreifen Einseitigefälle Straße	
20	Spitzahorn, rotlaubig	90	gesund	kein	wassergeb. Decke prüfen	Wurzelschnitt Wurzel- schutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaik- pflasterstreifen Einseitigefälle Straße	
21	Spitzahorn, rotlaubig	50	leicht geschädigt	kein	Gehwegplatten	Wurzelschnitt Wurzel- schutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaik- pflasterstreifen Einseitigefälle Straße	
22		80	gefällt	kein	Gehwegplatten	Wurzelschnitt Wurzel- schutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaik- pflasterstreifen Einseitigefälle Straße	Stubben roden Neupflanzung
23		60	gefällt	kein	Gehwegplatten	Wurzelschnitt Wurzel- schutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaik- pflasterstreifen Einseitigefälle Straße	Stubben roden Neupflanzung
24	Spitzahorn, rotlaubig	50	gesund	kein	Gehwegplatten	Wurzelschnitt Wurzel- schutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaik- pflasterstreifen Einseitigefälle Straße	
25		80	gefällt	kein	Gehwegplatten	Wurzelschnitt Wurzel- schutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaik- pflasterstreifen Einseitigefälle Straße	Stubben roden Neupflanzung
26	Spitzahorn, rotlaubig	40	leicht geschädigt	kein	Gehwegplatten	Wurzelschnitt Wurzel- schutzbahn	Verbreiterung Grünstreifen, Rückbau Mosaik- pflasterstreifen Einseitigefälle Straße	